

BÁO CÁO

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Sơn Tây (Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 30/10/2025)

Thực hiện Công văn số 4074/UBND-KTTH ngày 30/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5570/SNNMT-TL ngày 31/10/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc đề xuất nhu cầu khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất từ 25-30/10/2025; UBND xã Sơn Tây báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở, cụ thể như sau:

I. Tình hình ảnh hưởng

Do ảnh hưởng của cơn bão FENGSHEN (bão số 12) và kết hợp không khí lạnh gây ra từ ngày 28-30/10/2025, trên địa bàn xã Sơn Tây có mưa to đến rất to, nhất từ đêm 28 đến trưa ngày 29/10 (lượng mưa trung bình trên địa bàn xã là 328 mm (*trạm đo mưa Sơn Long 376 mm, Sơn Tân 280 mm*)).

Mưa to, kéo dài từ trưa ngày 28 – 30/10 đã làm mực nước trên các sông, suối lên nhanh gây lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở nhiều nơi trên địa bàn xã, gây ảnh hưởng rất lớn đến giao thông, liên lạc và đời sống, sản xuất, tài sản của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội tại địa phương. Tại thời điểm mưa to gây sạt lở nên các tuyến đường từ Trung tâm xã về các thôn¹ bị cô lập tạm thời.

II. Công tác chỉ huy ứng phó

- Đã triển khai Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 20/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó với bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 28/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung ứng phó với mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3963/UBND-KTN ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tăng cường công tác, bám sát địa bàn ứng phó, khắc phục nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

- Đã ban hành các Công văn: số 474/UBND ngày 17/10/2025 của UBND xã Sơn Tây về việc tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn xã Sơn Tây; số 488/UBND ngày 21/10/2025 của

¹ Tà Dô, Bãi Mầu, Ra Nhua (xã Sơn Tân cũ); Mang Hin, Ra Manh, Ra Pân, Tà Vay ((xã Sơn Long cũ); thôn Gò Lã, Đắc Lang.

UBND xã Sơn Tây về việc tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; số 527/UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã Sơn Tây về việc tập trung ứng phó mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn.

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, truyền tải thông tin trên phương tiện truyền thông hiện có, hệ thống truyền thanh.

- Phối hợp với cơ quan quản lý đường Tỉnh lộ 623 và đường Trường Sơn Đông dọn dẹp đất đá, nhằm đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường bị sạt lở; Sẵn sàng huy động lực lượng tập trung khắc phục những điểm sạt lở nhỏ để giao thông thông suốt, nhằm ổn định đời sống cho nhân dân.

- Các lực lượng xung kích hỗ trợ người dân tổ chức chằng chống, gia cố Nhà ở, Trại sở, công trình; ưu tiên hỗ trợ những gia đình có người già neo đơn, người khuyết tật...

- Bám sát Phương án Ứng phó thiên tai năm 2025 đã được phê duyệt điểm di dời, sơ tán (xen ghép, tập trung); địa điểm đến khi mưa, bão mạnh; vùng nguy cơ cao sạt lở đất.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, các thôn trong việc thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai theo Phương án đã được phê duyệt. Huy động chuẩn bị phương tiện, xe cộ, lực lượng thanh niên xung kích, vật tư, thiết bị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

- Về di dời, sơ tán: Đã chủ động tổ chức di dời 91 hộ/324 khẩu về các điểm xen ghép an toàn.

- Các thành viên BCH xã phối hợp với các thôn tiếp tục tuyên truyền cho các hộ dân tại 13 thôn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để người dân nắm và chủ động sơ tán, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đặc biệt không được ra sông vớt củi, nhá cá; tiếp túc rà soát, xác định các điểm có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất phải cấm biển báo.

III. Tình hình thiệt hại

1. Về người: Bị thương: 02 người.

- Ông Đinh Văn Tra thôn Ra Manh (Bị thương nhẹ do tôn va chạm).

- Đồng chí Đinh Quang Tiến – Trưởng công xã (Bị thanh gỗ đâm xuyên bàn chân trong khi thực hiện nhiệm vụ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn).

2. Về nhà ở:

- Có 06 nhà bị ảnh hưởng, trong đó: 02 nhà bị hư hỏng hoàn toàn (nhà ông Đinh Văn Cây, thôn Ra Manh và nhà ông Đinh Kiều Long, thôn Đăk Trên); 01 nhà xưởng gia công gỗ bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn của ông Trần Tiến Thọ, thôn Đăk Trên; 01 nhà bếp bị sạt lở nền móng (Đinh Thị Thay), 01 nhà ông

Khải ở KDC Đồng Bà Cầu, thôn Huy Mãng bị sạt mái hiên, nhà bếp và 01 nhà ông Ngô Hữu Huy, KDC Đắc Noan, thôn Huy Mãng bị sạt mái hiên làm cơ khí.

- Tổng thiệt hại ước khoảng 1,13 tỷ đồng.

3. Về giáo dục: Ước thiệt hại khoảng 6,0 tỷ.

- Sạt lở đất làm sụp hoàn toàn tường rào, nhà vệ sinh tập thể học sinh, 03 phòng nhà ăn bán trú và có nguy cơ tiếp tục sạt lở dãy phòng học 02 tầng, dãy nhà bán trú tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long: Ước thiệt hại 5,0 tỷ.

- Sạt lở tường rào Trường PTDTBTTH&TH bán trú Sơn Tân bị sập 100m, có nguy cơ ảnh hưởng đến dãy lớp học 02 tầng nếu không khắc phục kịp thời. Ước thiệt hại 1,0 tỷ đồng.

4. Về y tế: nước lũ tràn vào Trung tâm y tế Sơn Tây làm sạt mảng tường tường rào, sạt lở 1 đoạn kè chắn bờ suối Huy Mãng.

5. Về nông nghiệp:

5.1. Về trồng trọt:

- Trồng trọt (Cau, Keo, Mì, Quế, Chuối, Ổi) bị sạt lở đất vùi lấp, lũ cuốn trôi, ước thiệt hại: 4.612 triệu đồng.

- Hoa màu và một số cây trồng khác bị sạt lở đất vùi lấp, lũ cuốn trôi, ước thiệt hại: 100,0 triệu đồng.

- Diện tích lúa nước bị sa bồi thủy phá khoảng: 15,19 ha, ước tính kinh phí để khắc phục trên 150,0 triệu đồng.

* Ước tổng thiệt hại: 4.860 triệu đồng.

5.2. Về chăn nuôi:

- Gia súc (Trâu 01, bò 04 con, lợn 02 con) bị nước lũ cuốn trôi, ước thiệt hại: 81,0 đồng.

- Thủy sản: do lũ gây sạt lở, lũ cuốn trôi khoảng diện tích 330 m², ước thiệt hại: 30,0 đồng.

* Ước tổng thiệt hại: 111,0 triệu đồng.

(Có phụ lục kèm theo)

6. Về giao thông: Đến thời điểm này, trên địa bàn xã Sơn Tây có 55 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, gồm:

*** Đường quốc lộ, đường tỉnh**

- Tuyến đường Trường Sơn Đông: có 16 điểm sạt lở lớn nhỏ, làm đất, đá tràn xuống đường, khối lượng sạt khoảng: 9.000 m³

- Tuyến đường tỉnh lộ 623: có 12 điểm sạt lở lớn nhỏ, làm đất, đá tràn xuống đường, khối lượng sạt: 5.000 m³.

*** Đường xã: tổng thiệt hại ước khoảng 11,1 tỷ đồng. Trong đó:**

- Tuyến đường ĐH83, đường ĐH84, đường ĐH85 và nhiều tuyến đường thôn; ngoại vùng khu Tái định cư Nước Lang có trên 27 điểm sạt lở lớn nhỏ, khối lượng ước khoảng 10.000 m³. Ước thiệt hại 2,0 tỷ đồng.

- Tuyến đường ĐH82B bị sạt lở Taluy dương, đất đá tràn lấp mặt đường cống, rãnh thoát nước gây tắc nghẽn giao thông, sạt lở taluy âm gây xói lở nền, mặt đường, hệ thống thoát nước có nguy cơ gây đứt gãy mặt đường. Ước thiệt hại 3 tỷ đồng.

- Tuyến đường Trung Tâm Y tế- Gò Lã nước tràn trên đường gây xói lở mương thoát nước dọc và khoét sâu vào nền đường, gây nguy cơ đứt gãy đường và sạt lở tắc đường. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ khơi thông tạm thời để người dân đi lại bằng xe máy. Ước kinh phí khắc phục khoảng 300 triệu đồng.

- Tuyến đường Huyện đội – Đắc trên nước tràn lên mặt đường gây sạt lở taluy âm, làm gãy mặt đường (đoạn gãy dài 25m). Ước thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

- Điểm nón cầu Tà Đô thuộc tuyến đường ĐH86 bị sụt lún: *Ước thiệt hại 800 Triệu đồng*

- Tuyến Đường ĐX20 KDC Đắc Ròng, thôn Tà Đô bị nước xoáy có nguy cơ sụt lún, gãy nền mặt đường, mố cầu, hệ thống thoát nước dọc bị hư hỏng khoảng 3km. Ước thiệt hại 3,5 tỷ đồng.

7. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, hồ chứa nước: hiện tại nhiều công trình nước sinh hoạt, đập thủy lợi đã bị đất đá bồi lấp, đầu đập bị vỡ, một số tuyến ống, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Ước thiệt hại 2,0 tỷ.

8. Nhà văn hóa: Sân khấu bị sập do mái taluy dương sạt lở đất: Ước thiệt hại 200 triệu đồng.

9. Thiệt hại khác:

- Công trình: Kè chắn chống sạt lở bờ suối Huy Măng; Tổng chiều dài kè chắn bị nước lũ cuốn trôi ước khoảng 50m. Ước thiệt hại 2 tỷ đồng.

- Lũ cuốn trôi 01 xe gắn máy: 10,0 triệu đồng.

*** Tổng thiệt hại trên địa bàn ước khoảng 27,411 tỷ đồng.**

IV. Công tác khắc phục

- Địa phương đã phối hợp với Hạt quản lý đường bộ Di Lăng tổ chức thông các điểm sạt lở làm ách tắc giảm thông tổng 08 điểm, Hạt quản lý đường bộ Trường Sơn Đông tổ chức khơi thông các điểm bị sạt lở trên tuyến để thông đường. Đến thời điểm báo cáo, tuyến đường Tỉnh lộ 623 đã được khắc phục bước đầu cho phương tiện giao thông đến trung tâm xã. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn nhiều đá tảng kích thước lớn tại Km15+900 chưa được phá dỡ, dọn dẹp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; tuyến đường

Trường Sơn Đông (đoạn từ Km163+500 đến Km175) còn nhiều vị trí sạt lở khối lượng lớn chưa được khắc phục để thông xe, gây nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

- Huy động lực lượng, phương tiện, người dân tham gia khắc phục các tuyến đường do xã quản lý. Đến thời điểm hiện tại, một số tuyến đường đã được thông xe để người dân đi lại, vận chuyển lương thực (tuyến đường ĐH83 đến KDC Mỏ rồi thôn Bãi Mầu, tuyến đường ĐX20 đi thôn Tà Dô, tuyến đường ĐH85 đi thôn Huy Măng, tuyến đường Trung tâm Y tế- Gò Lã, tuyến đường Ngoại vùng khu tái định cư Đắk Lang, đường Huyện Đội-Đắk Trên, đường vào khu sản xuất khu Tái định cư Nước Lang đi KDC Ta Gân) với tổng số điểm bị ách tắc phải thông là 16 điểm. Hiện nay, đã thông được đường cho người dân các thôn đi lại thuận tiện như: thôn Đắk Lang, Đắk Trên, Gò Lã, Huy Măng, Tà Dô, Bãi Mầu, Đắk Be, Ra Nhua... Các thôn còn lại người dân vẫn đi đến Trung tâm xã được bằng xe máy.

- Địa phương đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục thiên tai, dọn dẹp nhà cửa.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các lực lượng nâng cao trách nhiệm và chủ động triển khai phương án phòng chống mưa, lũ và tiếp tục kiểm tra, thống kê số lượng thiệt hại, tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại báo cáo cấp trên; đồng thời tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

V. Nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tiếp tục, thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo chính thống diễn biến của thời tiết nhằm thông báo cho tổ chức, cá nhân và người dân biết, chủ động ứng phó kịp thời; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các lực lượng nâng cao trách nhiệm và chủ động triển khai phương án phòng chống mưa, lũ.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, chủ động theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến thiên tai để chủ động, chỉ huy ứng phó và kịp thời báo cáo nếu phát sinh tình huống khẩn cấp.

- Bố trí lực lượng chốt gác, bố trí cảnh báo hướng dẫn tại các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như cầu, đường yếu, dễ ngập nước, đoạn đường thường bị sạt lở đất đá...

- Khẩn trương tổ chức khắc phục nhanh các hậu quả do thiên tai gây ra, ưu tiên các khắc phục các công trình dân sinh nhằm sớm ổn định lại đời sống của người dân: huy động lực lượng xung kích hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có nhà bị hư hỏng; khắc phục nhanh các công trình cấp nước sinh hoạt, hệ thống giao thông, điện để người dân sớm ổn định lại sinh hoạt, sản xuất. Phối hợp với cơ quan quản lý đường Trường Sơn Đông và đường Tỉnh lộ 623 khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông được thông suốt.

- Tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, thu gom rác thải sinh hoạt và rác thải y tế; phun khử khuẩn toàn bộ khu vực có dân cư sinh sống, nơi làm việc.

- Bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai.

VI. Kiến nghị, đề xuất

Với đặc thù là xã nghèo miền núi, ngân sách địa phương rất hạn hẹp, UBND xã đã nỗ lực khắc phục tạm thời một phần thiệt hại. Tuy nhiên, để từng bước ổn định đời sống người dân, khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, phòng ngừa rủi ro trong tương lai và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, UBND xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nhu yếu phẩm, kinh phí, cụ thể:

1. Về đề xuất nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm:

- Gạo: 92,7 tấn; Mì ăn liền 1452 thùng; Lương khô 4,32 tấn; thuốc khử trùng CloraminB (viên) 930 viên; thuốc khử trùng CloraminB bột (tấn) 0,1 tấn; thuốc khử trùng Aquatabs (viên) 2930 viên.

(có phụ lục kèm theo)

2. Đề xuất các công trình cần hỗ trợ khắc phục thiên tai:

Tổng nhu cầu kinh phí cần tỉnh hỗ trợ là: 61.800 triệu đồng.

- Kinh phí để khắc phục bước đầu là 16.950 triệu đồng.

- Kinh phí để phục vụ tái thiết là 44.850 triệu đồng.

(có bảng phụ lục kèm theo)

* Đánh giá mức độ ưu tiên và sự cấp thiết đầu tư khẩn cấp một số công trình theo đề xuất: Các danh mục công trình đề xuất hỗ trợ khắc phục thiên tai đều mang tính cấp thiết. Tuy nhiên, có một số danh mục công trình trong thời gian đến nếu không được khắc phục khẩn cấp sẽ có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh và người dân, nguy cơ cao tăng mức độ thiệt hại, cụ thể:

2.1. Khắc phục sạt lở tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long:

Công trình này nằm ngay vị trí bị sạt lở, với khối lượng sạt lở trên 10.000 m³ gây sạt lở nhà vệ sinh chung của học sinh, cuốn trôi 40m tường rào, Sụp hoàn toàn 01 phòng ăn bán trú và 02 phòng ăn đã bị sụp lún, chiều sâu từ điểm cuối vị trí sạt đến nền phòng ăn khoảng hơn 30, nên nguy cơ tiếp tục sụp đổ phòng học 02 tầng và dãy nhà bán trú 02 tầng là rất lớn.



(Hình 1.1 Hiện trạng sạt lở tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long)



(Hình 1.2 Hiện trạng sạt lở tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Long)

2.2. Khắc phục sạt lở tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tân: Hệ thống kê chắn, tường rào phía Đông Nam của trường bị sụp lún, hư hỏng, có khả năng làm mất ổn định đến kết cấu móng của dãy lớp học. Việc khắc phục hư hỏng do sạt lở, giữ ổn định cho nền móng dãy lớp học, đảm bảo điều kiện phục vụ công tác dạy và học tại trường là rất cấp thiết.



(Hình 2.1 Hiện trạng sạt lở tại Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Tân)

2.3. Kè chống sạt lở bờ suối Huy Măng: Hiện tại nước lũ đã cuốn trôi công trình kè chắn bằng bê tông (dài khoảng 50m), gây xói lở, gây thiệt hại và mất an toàn cho các hộ dân sinh sống phía trên khu vực kè hiện trạng. Nếu không khắc phục kịp thời, phần xói lở sẽ ăn sâu vào khu vực dân cư sinh sống và các công trình phục vụ cộng đồng như sân vận động, nhà văn hóa nằm gần bờ suối, tiếp tục gây thiệt hại cho người người dân và tài sản của nhà nước.



(Hình 3.1 Hiện trạng sạt lở bờ suối Huy Măng đoạn nhà ông Đinh Kiều Long)



(Hình 3.2 Hiện trạng sạt lở nhà ông Đinh Kiều Long)

2.4. Khắc phục sạt lở Tuyến đường Huyện đội - Đăk Trên: Tuyến đường hiện trạng đã bị sạt lở taluy âm gây sạt lở nền đường, đứt gãy mặt đường bê tông. Tuyến đường này là tuyến đường xã nối từ trung tâm xã đến thôn Đăk Trên. Nếu không khắc phục kịp thời trong thời gian đến, phần sạt lở lấn sâu vào nền đường bên trong, gây thiệt hại nặng nề hơn, gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.



(Hình 4.1 Hiện trạng Sụt gãy đường Huyện Đội- Đăk Trên)

3. Đề xuất xuất hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp:

3.1. Về nông nghiệp:

- Đối với cây trồng (Cau, Keo, Mì, Quế, Chuối...), hoa màu và một số cây trồng khác của nhân dân bị sạt lở đất vùi lấp, lũ cuốn trôi. Địa phương kính đề nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ cây con giống để người dân khôi phục lại sản xuất.

- Đối với diện tích lúa nước bị sa bồi thủy phá (mặt ruộng bị bồi lấp, bờ thửa) bị sạt lở cuốn trôi gây hư hại nặng nề. Địa phương kính đề nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để người nông dân khôi phục nhằm ổn định sản xuất.

3.2. Về chăn nuôi:

- Đối với gia súc, thủy sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi. Địa phương kính đề nghị cấp thẩm hỗ trợ một phần kinh phí để người nông dân có điều kiện ổn định phát triển chăn nuôi.

Kinh phí đề xuất hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp là 2.500 triệu đồng.

Tổng kinh phí UBND xã đề xuất hỗ trợ là: **65.430** triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Sơn Tây (Từ ngày 28/10/2025 đến ngày 30/10/2025) và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở. UBND xã kính báo cáo UBND tỉnh và các Sở ngành quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- BCH PTDS tỉnh;
- Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Thành viên BCH PTDS xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Các phòng: KT, VH-XH;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bạch Ngọc Thêm